


AVANCE A LA REVISIÓN DEL “PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Y PROTECCION DEL CASCO ANTIGUO” DEL MUNICIPIO DE CARAVACA DE LA CRUZ” Y DEL CATALOGO INCLUIDO EN EL MISMO.

CATALOGACION BASICA DE BIENES PROTEGIDOS

TOMO II



INDICE

COLEGIO, CALLE
COLOMEAS, CALLE
CONDES, CALLE
CORREDERA, CALLE
CRUZ NUEVA, CALLE
CRUZ, CALLE DE LA
DOMINGO MORENO, CALLE
DON ALVARO, CUESTA DE
GALERA, CALLE
GRAN VIA, AVENIDA
GREGORIO JAVIER, CALLE
HERRERÍAS, CUESTA DE LAS
HOYO, CALLE DEL
HUMILLADERO, CALLE
IGLESIAS, CALLE
INGENIERO OÑATE, CALLE
LONJA, CALLE
MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, CALLE
MARTÍN MUÑOZ, CALLE
MAYOR, CALLE
MAYRENA, CALLE
MELEROS, CALLE



CALLE COLEGIO

CALLE COLEGIO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE COLEGIO Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN REHABILITACION



CALLE COLEGIO Nº4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE COLEGIO Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE COLEGIO Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
DEBERÁ ADAPTAR ALTURA DE CORNISA
A Nº 8. FORMA CONJUNTO CON EL
MISMO.

CALLE COLEGIO Nº 7



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº024](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE COLEGIO Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3
ACTUACIONES:
RENOVACION O SUSTITUCION
PROTECCION ESTRUCTURAL
PROTECCION AMBIENTAL
ESTADO:BUENO/REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ALTURA MAXIMA DE CORNISA: LA
EXISTENTE.
FORMA CONJUNTO CON Nº6

CALLE COLEGIO Nº 9



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº025](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ALTURA MAXIMA DE CORNISA: LA
EXISTENTE



CALLE COLEGIO Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE COLEGIO Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE COLEGIO Nº 13



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº004](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE COLEGIO Nº 15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA DAÑADA

CALLE COLOMEAS

CALLE COLOMEAS Nº 2



INTERES: NORMAL
ACTUACIONES: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE COLOMEAS Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CONDES

CALLE CONDES Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR C/ CONDES
FACHADA LATERAL A C/ CARRERAS
ALTAS

CALLE CONDES Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR C/ CONDES
FACHADA LATERAL A C/ CARRERAS
ALTAS



CALLE CONDES Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE CONDES Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CONDES Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CONDES Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: SOLAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE CONDES Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA TELEVISION EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
LA PLANTA PRIMERA OCUPA ESPACIO
ENCIMA DE LA VIVIENDA Nº12



CALLE CONDES Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
LA PLANTA BAJA OCUPA ESPACIO
DEBAJO DE LA PLANTA 1ª DEL Nº10



CALLE CONDES Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CONDES Nº 16



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE CONDES Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA TELEVISION EN VENTANA DE
PLANTA SEGUNDA

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 19



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO AL Nº21



CALLE CONDES Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 21



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº19

CALLE CONDES Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CONDES Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 25



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE
C/ CANALEJAS Nº 40



CALLE CONDES Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES
:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CONDES Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 29



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
VOLADIZO CERRADO

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 31



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
PERSIANAS

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 33



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA SEMIABANDONADA
FORMA UN SOLO EDIFICIO JUNTO AL
Nº35

CALLE CONDES Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 35



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA SEMIABANDONADA
FORMA UN SOLO EDIFICIO JUNTO AL
Nº33

CALLE CONDES Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE CONDES Nº 37



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 37B



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE CONDES Nº 38



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ CANALEJAS



CALLE CONDES Nº 39



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 40



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ CANALEJAS
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº42 Y 44

CALLE CONDES Nº 41



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN REFORMAS

CALLE CONDES Nº 42



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL
Nº40 Y 44

CALLE CONDES Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 44



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FORMA UN UNICO EDIFICIO JUNTO AL
Nº40 Y 42

CALLE CONDES Nº 45



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº47

CALLE CONDES Nº 46



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 47



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADOREGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº45

CALLE CONDES Nº 48



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 49



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
PERSIANAS. TERRAZA A FACHADA.

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 50



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE CONDES Nº 51



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA
LATERAL

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE CONDES Nº 52



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 54



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LA PLANTA PRIMERA OCUPA ESPACIO
ENCIMA DE LA PLANTA BAJA DE LA
VIVIENDA CONTIGUA

CALLE CONDES Nº 56



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
LA PLANTA BAJA SE ADENTRA DEBAJO
DE LA PLANTA 1ª DEL Nº54

CALLE CONDES Nº 58



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 60



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 62



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 64



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 66



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 68



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 70



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA SIN ENLUCIR
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE CONDES Nº 72



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CONDES Nº 74



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CONDES Nº 76



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE
ENTRADA POR C/ SEGUNDA TRAVIESA



CALLE CORREDERA

CALLE CORREDERA Nº 1



INTERES: ALTO
ACTUACIONES: 2

ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº027](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
IGLESIA DEL CARMEN Y HOSPEDERIA DE
LOS PADRES CARMELITAS
REFORMADO RECIENTEMENTE

CALLE CORREDERA Nº 3



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº028](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CORREDERA Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
DEBE MANTENER ALTURA CORNISA CON
Nº 3

CALLE CORREDERA Nº 7



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº029](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN MUY MAL ESTADO
ANTIGUO Nº19
ANTIGUO MOLINO, MAQUINARIA DEL
MISMO EXISTENTE Y PROTEGIDA

CALLE CORREDERA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:
TRASERA A C/ PEÑA MARIA

CALLE CORREDERA Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MUY MAL ESTADO
ACEQUIA PASA POR DEBAJO HACIA
MOLINO

CALLE CORREDERA Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A CALLE

OBSERVACIONES:
TRASERA A C/ PEÑA MARIA

CALLE CORREDERA Nº 10 BIS



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: EN REFORMA
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº030](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ANTERIORMENTE FORMABA PARTE DEL
Nº12



CALLE CORREDERA Nº 11



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO
ACTUACIONES:

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE EDIFICACION

OBSERVACIONES:

CALLE CORREDERA Nº 12



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº031](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CORREDERA Nº 14



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
CONSTRUCCIONES EN PLANTA CUARTA.

OBSERVACIONES:
VIVIENDA RECONSTRUIDA

CALLE CORREDERA Nº 16



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº033](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REFORMADA
FARMACIA EN BAJO COMERCIAL
ESQUINA A C/ NIÑO JESUS

CALLE CORREDERA Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
BALCON CORRIDO EN AMBAS PLANTAS

OBSERVACIONES:
FACHADA LATERAL A C/ NIÑO JESUS
TIENE GARAJE

CALLE CORREDERA Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR C/ PLANCHAS



CALLE CORREDERA Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADAS

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PLANCHAS
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE CORREDERA Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
CENTRO ESTÉTICA EN BAJO COMERCIAL



CALLE CORREDERA Nº 26



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: SOLAR

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE CORREDERA Nº 28-30



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº034](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

TIENDA ARTESANIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE CORREDERA Nº 32-34



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº005](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
IGLESIA DE LA CONCEPCION
CASA PARROQUIAL

I



CALLE CRUZ NUEVA

CALLE CRUZ NUEVA Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE CRUZ NUEVA Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE CRUZ NUEVA Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

A C/ HUMILLADERO

CALLE DE LA CRUZ

CALLE DE LA CRUZ Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: EN CONSTRUCCION
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ CRUZ NUEVA

CALLE DE LA CRUZ Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR C/ DE LA CRUZ
FACHADA TRASERA A C/ CIRUELOS

CALLE DE LA CRUZ Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE DE LA CRUZ Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE DE LA CRUZ Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DE LA CRUZ Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE
TIENDA DE COMESTIBLES EN BAJO

CALLE DE LA CRUZ Nº 15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LA PLANTA PRIMERA DEL Nº13, SE
SUPERPONE POR ENCIMA DE LA
ENTRADA A LA VIVIENDA

CALLE DE LA CRUZ Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ZOCALO ESCARCHADO

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
FACHADA TRASERA A C/ CIRUELOS

CALLE DE LA CRUZ Nº 19



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
FACHADA TRASERA A C/ CIRUELOS

CALLE DE LA CRUZ Nº 21



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 22



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA
OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
FACHADA TRASERA A C/ CIRUELOS
TIENE GARAJE POR C/ CIRUELOS

CALLE DE LA CRUZ Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SIN PLACA NUMERICA



CALLE DE LA CRUZ Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 25



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN PLANTA BAJA
LA PLANTA PRIMERA CORRESPONDE AL
Nº27



CALLE DE LA CRUZ Nº 26



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA
LATERAL

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ MELEROS

CALLE DE LA CRUZ Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 29



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ESQUINA A C/ CANALEJAS



CALLE DE LA CRUZ Nº 30



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 31



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: EN REFORMAS
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN REFORMAS

CALLE DE LA CRUZ Nº 32



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE DE LA CRUZ Nº 33



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE DE LA CRUZ Nº 34



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 35



ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE GARAJE
CARECE DE ENTRADA PEATONAL

INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
DISPONE DE OTRA ENTRADA SIN PLACA
NUMERICA Y ENTRADA DE GARAJE,
AUNQUE SIN VADO PERMANENTE

CALLE DE LA CRUZ Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ACTUACIONES:
RENOVACION O SUSTITUCION
PROTECCION ESTRUCTURAL
PROTECCION AMBIENTAL

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 37



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 38





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 39



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA
SOBRE BALCON DE PLANTA SEGUNDA
ANTENA TV TAMBIEN EN BalcÓN

OBSERVACIONES:
DISPONE DE OTRA ENTRADA SIN PLACA
NUMÉRICA, POSIBLEMENTE DE ACCESO
DIRECTO A UNA DE LAS PLANTAS
TIENE GARAJE

CALLE DE LA CRUZ Nº 40





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 41



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 42





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE



CALLE DE LA CRUZ Nº 44



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 45



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 46



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CABLEADO EN FACHADA SUELTO DEBIDO
A OBRAS EN VIVIENDA CONTIGUA

CALLE DE LA CRUZ Nº 47



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 48



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: EN CONSTRUCCION
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN CONSTRUCCION

CALLE DE LA CRUZ Nº 49



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 50





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CABLEADO EN FACHADA SUELTO,
DEBIDO A OBRAS EN VIVIENDA
CONTIGUA

CALLE DE LA CRUZ Nº 51



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DE LA CRUZ Nº 52 / 52BIS



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ ARCO IRIS
Nº52 Y 52BIS EN FICHAS ANTERIORES

CALLE DE LA CRUZ Nº 53



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 54



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ ARCO IRIS
FACHADA TRASERA A C/ CHIRINOS

CALLE DE LA CRUZ Nº 55



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE DE LA CRUZ Nº 56





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 57



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
PELUQUERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE DE LA CRUZ Nº 58





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 59



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 60





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 61



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 62



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 63



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
PERSIANAS

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 64



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 65



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA



CALLE DE LA CRUZ Nº 66



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 67



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 68



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 69



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 70



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 71



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DE LA CRUZ Nº 72



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 73



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DE LA CRUZ Nº 74



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 75



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DE LA CRUZ Nº 76



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 77 / 77 BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DE LA CRUZ Nº 78





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA,
RECONVERTIDA EN APARTAMENTOS

CALLE DE LA CRUZ Nº 80



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:



CALLE DE LA CRUZ Nº 82



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
DISPONE DE ENTRADA INDEPENDIENTE A UNA DE LAS PLANTAS SUPERIORES OCUPA EL MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº84 Y EL QUE SERIA Nº82BIS (ESTE SIN PLACA NUMERICA)

CALLE DE LA CRUZ Nº 84



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OCUPA EL MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº82 Y EL QUE SERIA Nº82BIS (ESTE SIN PLACA NUMERICA)

CALLE DE LA CRUZ Nº 86



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO/REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 88



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SE TRATA DE UN PATIO VALLADO



CALLE DE LA CRUZ Nº 90



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA DIVIDIDA EN
DOS, EL Nº90A Y EL Nº90B

CALLE DE LA CRUZ Nº 92



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DE LA CRUZ Nº 94





INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA N°035](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO C/ CORREDERA N°40
FIGURA COMO PLAZA SAN JUAN DE LA
CRUZ N°2 EN FICHAS ANTERIORES

CALLE DOMINGO MORENO

CALLE DOMINGO MORENO N° 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DOMINGO MORENO Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE DOMINGO MORENO Nº4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº036](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 6





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 8





INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA N°037](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO N° 9



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO N° 10





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE DOMINGO MORENO Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DOMINGO MORENO Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 22



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
ANTENA PARABOLICA EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR CALLEJON
TIENE GARAJE

CALLE DOMINGO MORENO Nº 24



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 26



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DOMINGO MORENO Nº 30



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ÁLVARO

CUESTA DE DON ALVARO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DE DON ALVARO Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº3



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº038](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DE DON ALVARO Nº 4





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DE DON ALVARO Nº 8





INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº039](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
MISMO EDIFICIO QUE Nº11



CUESTA DE DON ALVARO Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE Nº9

CUESTA DE DON ALVARO Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE EN FACHADA POSTERIOR

CUESTA DE DON ALVARO Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 16



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº040](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CUESTA DE DON ALVARO Nº 17



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº041](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CUESTA DE DON ALVARO Nº 18



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº042](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 19



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº043](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CUESTA DE DON ALVARO Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 22



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº044](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE DON ALVARO Nº 24



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE GALERA

CALLE GALERA Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE GALERA Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GALERA Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GALERA Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GALERA Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GALERA Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE GALERA Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA TRASERA DE MARTIN MUÑOZ
Nº4

CALLE GALERA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GALERA Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GRAN VIA

CALLE GRAN VIA Nº 1



INTERES: NORMAL
ACTUACIONES: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
IMPORTANTE POR SER EMBOCADURA
DEL CENTRO HISTORICO

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PUENTECILLA
ALTURA MAXIMA DE CORNISA: LA
EXISTENTE



CALLE GRAN VIA Nº 2



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº045](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LATERAL C/ PUENTECILLA Nº6
VIVIENDA REEDIFICADA

CALLE GRAN VIA Nº 3



INTERES: FUERA DE ORDENACION
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO FUERA DE ORDENACION
POR SUPERAR ALTURA MAXIMA. DEBE
DE AJUSTARSE A 3 PLANTAS.

CALLE GRAN VIA Nº 4





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR C/ CANALICA
EDIFICACION NUEVA

CALLE GRAN VIA Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
OFICINA GAS BUTANO EN BAJO
COMERCIAL
ALTURA MAXIMA 3 PLANTAS



CALLE GREGORIO JAVIER

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE GREGORIO JAVIER Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº046](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 6



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº047](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº8

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 7



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 8



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº047](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº6

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 9



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº048](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 10 BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE GREGORIO JAVIER Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 15



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº049](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 17



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº050](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 19



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 21-23-25



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº006](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EQUIPAMIENTO PUBLICO

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 22



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº007](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 24



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE GREGORIO JAVIER Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE GREGORIO JAVIER Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE GREGORIO JAVIER Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CUESTA DE LAS HERRERÍAS

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 2





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
FACHADAS LATERAL Y TRASERA A
C/ RAFAEL TEJEO

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 6





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TRASERA A C/ RAFAEL TEJEO
VIVIENDA REHABILITADA
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL
Nº9

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 8





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PELUQUERIA EN BAJO COMERCIAL

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TRASERA A C/ RAFAEL TEJEO
VIVIENDA REHABILITADA
FORMA UN MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº7

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 10





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 11



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº051](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
COCHERA A C/ RAFAEL TEJEO

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 12





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 12 BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
VUELO CERRADO

OBSERVACIONES:

CUESTA DE LAS HERRERÍAS Nº 13





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO



CALLE DEL HOYO Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº3
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA LATERAL A PLAZA CABALLOS
DEL VINO

CALLE DEL HOYO Nº3





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº1
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 5





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA BASTANTE DETERIORADA
EN ESTADO DE ABANDONO

CALLE DEL HOYO Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE DEL HOYO Nº 7-9





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO REHABILITADO
SEDE DE LA U.N.E.D
EQUIPAMIENTO PUBLICO

CALLE DEL HOYO Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 10





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE DEL HOYO Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 13





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 15





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
SE HA REFORMADO LA PLANTA
SEGUNDA

CALLE DEL HOYO Nº 17





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 18



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 19





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO Nº 21





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE COCHERA

CALLE DEL HOYO Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
VIVIENDA REHABILITADA
ENTRADA POR C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE DEL HOYO Nº 23





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE DEL HOYO Nº 25





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO Nº 27





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE DEL HOYO Nº 29





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE DEL HOYO Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 31





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE DEL HOYO Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 33





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA

CALLE DEL HOYO Nº 35





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE DEL HOYO Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 37





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PROMERA TRAVIESA

CALLE DEL HOYO Nº 38



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 39





INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA N°052](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ANTERIORMENTE FORMABA UNA UNIDAD
JUNTO AL N°41

CALLE DEL HOYO N° 41



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA N°053](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
ANTERIORMENTE FORMABA UNA UNIDAD
JUNTO AL N°39

CALLE DEL HOYO N° 42





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 43-45



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE (Nº45)

CALLE DEL HOYO Nº 44-46





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EL EDIFICIO LO CONFORMAN LOS N°S 44
Y 46

CALLE DEL HOYO N° 47



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO N° 48





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 49



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE DEL HOYO Nº 51





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
ESTADO DE SEMIABANDONO

CALLE DEL HOYO Nº 52



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE DEL HOYO Nº 53





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
PANADERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE DEL HOYO Nº 55



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE
ESQUINA A C/ CORREDERA

CALLE HUMILLADERO



CALLE HUMILLADERO Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE HUMILLADERO Nº3





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 5





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 7





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE HUMILLADERO Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 9





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA
SOLO SE CONSERVA LA FACHADA

CALLE HUMILLADERO Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LA VIVIENDA CARECE DE CIMENTACIÓN
PROPIA, SE APOYA SOBRE PILARES DE
OTRA VIVIENDA TRASERA DE C/ DE LA
CRUZ

CALLE HUMILLADERO Nº 11





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 13





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE HUMILLADERO Nº 13 A



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CARECE DE PLACA DE NÚMERO

CALLE HUMILLADERO Nº 13 B





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CARECE DE PLACA DE NÚMERO
PLANTA PRIMERA CON ACCESO
INDEPENDIENTE POR RAMPA SUPERIOR

CALLE HUMILLADERO N° 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO N° 15





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
FACHADA TRASERA CON ENTRADA
INDEPENDIENTE

CALLE HUMILLADERO Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN REFORMA

CALLE HUMILLADERO Nº 19





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 21



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 22





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 23 BIS





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: EN CONSTRUCCION

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN CONSTRUCCION

CALLE HUMILLADERO N° 24



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO N° 25





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
COMPUESTO POR 3 EDIFICACIONES
JUNTAS

CALLE HUMILLADERO Nº 26



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 27





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 29





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 31



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE HUMILLADERO Nº 32





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PATIO VALLADO CON LAS
EDIFICACIONES ALREDEDOR

CALLE HUMILLADERO Nº 34



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº36

CALLE HUMILLADERO Nº 36





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº34

CALLE HUMILLADERO Nº 38



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE HUMILLADERO Nº 40





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE HUMILLADERO Nº 42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS



CALLE IGLESIAS Nº 1



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº054](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº13 DE C/
CANALEJAS

CALLE IGLESIAS Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº3





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SE TRATA DE UN GARAJE INDIVIDUAL

CALLE IGLESIAS Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 6





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 8





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE IGLESIAS Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 10





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE IGLESIAS Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FORMA UNA UNIDAD JUNTO AL Nº13
SE ENCUENTRA EN REFORMA

CALLE IGLESIAS Nº 13





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FORMA UNA UNIDAD JUNTO AL Nº11
SE ENCUENTRA EN REFORMA

CALLE IGLESIAS Nº 12-14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EN EL MISMO EDIFICIO SE ENCUENTRAN
LOS Nºs 12 Y 14

CALLE IGLESIAS Nº 15





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE IGLESIAS Nº 16



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 17





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE IGLESIAS Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE IGLESIAS Nº 19





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 21





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS N° 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS N° 23





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 24



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 25





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 26



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO:REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS N° 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS N° 29





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 30



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 31





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE IGLESIAS Nº 32



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 33





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE IGLESIAS Nº 35





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN ESQUINA

CALLE IGLESIAS Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 38





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 39



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
MEDIANERA SIN TRATAR

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 40





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA EN ESQUINA

CALLE IGLESIAS Nº 41



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 42





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE IGLESIAS Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
TIENDA COMESTIBLES EN BAJO
COMERCIAL
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA

CALLE IGLESIAS Nº 43A





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA

CALLE IGLESIAS Nº 44-46-48



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE IGLESIAS Nº 45



209

REVISIÓN PERI PROTECCIÓN CASCO ANTIGUO DE CARAVACA



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS N° 47



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS N° 49





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 50



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE ANEXO

CALLE IGLESIAS Nº 54



211

REVISIÓN PERI PROTECCIÓN CASCO ANTIGUO DE CARAVACA



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 56



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/PRIMERA TRAVIESA

CALLE IGLESIAS Nº 58





INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ PRIMERA TRAVIESA

CALLE IGLESIAS Nº 60



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
MEDIANERA SIN TRATAR

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE IGLESIAS Nº 62





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE IGLESIAS Nº 64



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE INGENIERO OÑATE

CALLE INGENIERO OÑATE Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE COLECTIVO E INDIVIDUAL

CALLE INGENIERO OÑATE Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
HOTEL
REHABILITADO RECIENTEMENTE
ANTIGUO Nº3 Y 5



CALLE INGENIERO OÑATE Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE INGENIERO OÑATE Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
HOTEL
REHABILITADO RECIENTEMENTE
ANTIGUO Nº3 Y 5

CALLE INGENIERO OÑATE Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
JOYERIA E IMPRENTA EN BAJO
COMERCIAL

CALLE INGENIERO OÑATE Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
PELUQUERIA EN BAJO
COMERCIAL



CALLE LONJA

CALLE LONJA Nº 1



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION:

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº055](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO PÚBLICO INSTALADO EN PARTE
TRASERA DEL ANTIGUO CONVENTO DE
LA COMPAÑÍA DE JESUS

CALLE LONJA Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE LONJA Nº 5-7-9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARQUÉS DE LOS VÉLEZ

CALLE MARQUÉS DE LOS VÉLEZ Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FACHADA SIN REVESTIMIENTOS

CALLE MARQUÉS DE LOS VÉLEZ Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARQUÉS DE LOS VÉLEZ Nº4



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECÍFICA Nº056](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA CON C/ MARUJA GARRIDO
FACHADA PRINCIPAL A PLAZA SAN JUAN
DE LA CRUZ



CALLE MARTÍN MUÑOZ

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 20



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 21



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 25



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ SEGUNDA TRAVIESA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 35



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 36



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 37



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 38



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO/REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 39



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 40



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 41



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 43



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 44



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 45



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MARTIN MUÑOZ Nº 46



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE MAYOR

CALLE MAYOR Nº 2A



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
VER FICHA ESPECIFICA Nº008

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
IGLESIA PARROQUIAL DEL SALVADOR
ESQUINA A C/ COLEGIO, C/ POCICO Y
PLAZA NUEVA
Nº8 EN FICHAS ANTERIORES

CALLE MAYOR Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE C/ COLEGIO Nº1
JOYERIA EN BAJO COMERCIAL



CALLE MAYOR Nº 3



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
JOYERIA Y TIENDA DE RECUERDOS EN
BAJOS COMERCIALES

CALLE MAYOR Nº 4



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
Nº10 EN FICHAS ANTERIORES Y PLACA
NUMERICA

CALLE MAYOR Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
CONFITERIA-PANADERIA EN BAJO
COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 6



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
Nº12 EN FICHAS ANTERIORES Y PLACA
NUMERICA
TIENDA DE ROPA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
CAFETERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
Nº14 EN FICHAS ANTERIORES Y Nº6 EN
PLACA NUMERICA
LOCAL COMERCIAL EN BAJO
ESQUINA A CALLE NUEVA

CALLE MAYOR Nº 9



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ASOCIACION DE COMERCIANTES EN
BAJO COMERCIAL
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº11

CALLE MAYOR Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
Nº16 EN FICHAS ANTERIORES

CALLE MAYOR Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº9
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
Nº18 EN FICHAS ANTERIORES Y EN
PLACA NUMERICA
LOCALES COMERCIALES EN BAJO



CALLE MAYOR Nº 13



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
Nº 15 EN PLACA NUMÉRICA
CARNICERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 14



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PERFUMERIA Y FLORISTERIA EN BAJOS
COMERCIALES
Nº20 EN FICHAS ANTERIORES Y PLACA
NUMÉRICA

CALLE MAYOR Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
BLASÓN EN ESQUINA

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº17
ESQUINA A C/ DEL PILAR
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 16



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº2 DE CUESTA
DE DON ALVARO
LOCAL COMERCIAL EN BAJO



CALLE MAYOR Nº 17



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
BLASÓN EN ESQUINA

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO JUNTO AL Nº15
ESQUINA A C/ DEL PILAR
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 18



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
Nº24 EN FICHAS ANTERIORES Y Nº14 EN
PLACA NUMERICA
FACHADA LATERAL A CUESTA DE DON
ALVARO
DADA SU POSICION, ES PRIORITARIA UNA
ACCION PARA ADAPTARLO A LA
NORMATIVA.

CALLE MAYOR Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ DEL PILAR
LOCAL COMERCIAL EN BAJO
DEBE MANTENER CORNISA

CALLE MAYOR Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
SIN PLACA NUMERICA

CALLE MAYOR Nº 21



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3
ACTUACIONES:
RENOVACION O SUSTITUCION
PROTECCION ESTRUCTURAL
PROTECCION AMBIENTAL
ESTADO: REGULAR/MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOCAL COMERCIAL EN BAJO
LA ALTURA MAXIMA DE CORNISA ESTARÁ
ENTRE ALTURA Nº19 Y Nº23

CALLE MAYOR Nº 22



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº057](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA POR CALLEJON LATERAL
BAR Y OFICINA EN BAJOS COMERCIALES



CALLE MAYOR Nº 23



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA Y RECONSTRUIDA
ENTRADA POR CALLE DEL PILAR
TIENDA MENAJE HOGAR EN BAJO
COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYOR Nº 25



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº058](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE DEL PILAR
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 26



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº059](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
INMOBILIARIA EN BAJO COMERCIAL
ESQUINA A CUESTA DE LAS MONJAS

CALLE MAYOR Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE CANALICA
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 28



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CUESTA DE LAS MONJAS
JOYERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 29-31



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº060](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A CALLE CANALICA
LOCALES COMERCIALES EN BAJOS

CALLE MAYOR Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
TERRAZA A CALLE

OBSERVACIONES:

CALLE MAYOR Nº 32



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EDIFICIO PERTENECIENTE AL CONVENTO
DE LAS CARMELITAS

CALLE MAYOR Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYOR Nº 35



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº009](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CONVENTO DE LAS CARMELITAS
IGLESIA MADRES CARMELITAS

CALLE MAYOR Nº 36



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
DOS EDIFICIOS UNIDOS INTERIORMENTE
VIVIENDA REHABILITADA
EN FICHAS ANTERIORES FIGURA COMO
Nº40-42, Y EN PLACA NUMERICA COMO
Nº30
PELUQUERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 37



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
Nº37 y Nº37A

CALLE MAYOR Nº 38



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº061](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
FIGURA COMO Nº44 EN FICHAS
ANTERIORES Y PLACA DE Nº

CALLE MAYOR Nº 39



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº062](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOCAL COMERCIAL EN BAJO



CALLE MAYOR Nº 40



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CENTRO DE DIETETICA Y DOS LOCALES
COMERCIALES MÁS EN BAJOS
EDIFICIO DEMOLIDO Y RECONSTRUIDO

CALLE MAYOR Nº 41



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LOCAL COMERCIAL EN BAJO
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE MAYOR Nº 42



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE EDIFICIO Y
MATERIALES.

OBSERVACIONES:
EN FICHAS ANTERIORES FIGURA COMO
Nº48 Y EN PLACA NUMERICA COMO Nº36
CENTRO ACADEMICO DE INGLES EN
BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 43



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº010](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS
ACTUALMENTE UTILIZADO COMO MUSEO
Y SALA DE EXPOSICIONES
REFORMADO RECIENTEMENTE

CALLE MAYOR Nº 44



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE FACHADA Y
MATERIALES USADOS

OBSERVACIONES:
EN FICHAS ANTERIORES FIGURA COMO
Nº50 Y EN PLACA NUMERICA COMO Nº38
MERCERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 45



INTERES: EXCEPCIONAL
GRADO DE PROTECCION: 1

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº011](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
CONVENTO DE LOS JESUITAS
DISGREGADO EN VARIOS LOCALES Y
VIVIENDAS

CALLE MAYOR Nº 46



INTERES: DISCORDANTE
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
DISEÑO GENERAL DE FACHADA Y
MATERIALES USADOS

OBSERVACIONES:
EN FICHAS ANTERIORES FIGURA COMO
Nº52 Y EN PLACA NUMERICA COMO Nº40
MERCERIA EN BAJO COMERCIAL

CALLE MAYOR Nº 48



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
EN FICHAS ANTERIORES FIGURA COMO
Nº54 Y EN PLACA NUMERICA COMO Nº42
LOCAL COMERCIAL EN BAJO

CALLE MAYRENA

CALLE MAYRENA Nº 1



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 2



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ENTRADA DE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 5



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
PATIOS TRASEROS DE C/ GREGORIO
JAVIER Y C/ ALFONSO ZAMORA
ENTRADA DE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
GARAJE TRASERAS C/ GREGORIO JAVIER
Y C/ DOMINGO MORENO

CALLE MAYRENA Nº 7



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 8



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ DOMINGO MORENO



CALLE MAYRENA Nº 9 y Nº9 BIS



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
GARAJES INDIVIDUALES

CALLE MAYRENA Nº 10



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 11



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 12



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO/REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 14



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº 16

CALLE MAYRENA Nº 15



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 16



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº 14



CALLE MAYRENA Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 18



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº20
PUERTA TAPIADA



CALLE MAYRENA Nº 19



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ CARRERAS BAJAS

CALLE MAYRENA Nº 20



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: 4
ACTUACIONES:
RENOVACION O SUSTITUCION
PROTECCION ESTRUCTURAL
PROTECCION AMBIENTAL
ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº18

CALLE MAYRENA Nº 21



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
ESQUINA A C/ CARRERAS BAJAS
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 22



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 23



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MAYRENA Nº 24



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MAYRENA Nº 25



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA EN VARIOS
APARTAMENTOS SOCIALES

CALLE MAYRENA Nº 26



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 27



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 28



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 29



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 30



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 31



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 32



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 33



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRE ACONDICIONADO EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MAYRENA Nº 34



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MAYRENA Nº 35



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
APARTAMENTO EN PL. 2º
CON ENTRADA INDEPENDIENTE

CALLE MAYRENA Nº 35 B



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
PLANTA BAJA Y PRIMERA



CALLE MAYRENA Nº 36



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 37



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE MAYRENA Nº 38



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 39



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 40



INTERES: ALTO
GRADO DE PROTECCION: 2

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:
[VER FICHA ESPECIFICA Nº063](#)

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 41



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE MAYRENA Nº 42



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: MALO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 43



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE



CALLE MAYRENA Nº 44



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
TIENE GARAJE

CALLE MAYRENA Nº 45



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
LA ENTRADA SE UBICA DEBAJO DE LA PL.
1º DEL Nº 43
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE MAYRENA Nº 46



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº48

CALLE MAYRENA Nº 47



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 48



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
MISMO EDIFICIO QUE EL Nº46
EXISTEN 2 VIVIENDAS CON EL MISMO
NUMERO, CORRESPONDEN AL 1º y 2º
PISO

CALLE MAYRENA Nº 49



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
GARAJE COLECTIVO

CALLE MAYRENA Nº 50



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 51



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
NAVE ALMACEN

CALLE MAYRENA Nº 52



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 54



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MAYRENA Nº 58



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MAYRENA Nº 60



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE MAYRENA Nº 64



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:
AIRES ACONDICIONADOS EN FACHADA

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCION

CALLE MAYRENA Nº 66



INTERES: VER ANDENES



CALLE MELEROS

CALLE MELEROS Nº 1



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE MELEROS Nº 2



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: 4

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:



CALLE MELEROS Nº 3



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MELEROS Nº4



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA



CALLE MELEROS Nº 5



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MELEROS Nº 6



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: DEMOLIDA
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA DEMOLIDA

CALLE MELEROS Nº 7





INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA

CALLE MELEROS Nº 8



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REFORMADA
TIENE GARAJE



CALLE MELEROS Nº 9



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 10



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 11



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE MELEROS Nº 12



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 13



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:
VIVIENDA REHABILITADA
TIENE GARAJE

CALLE MELEROS Nº 15



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 17



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 19



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 21



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 23



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 25



INTERES: NULO
GRADO DE PROTECCION: NINGUNO

ESTADO: BUENO
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

CALLE MELEROS Nº 27



INTERES: NORMAL
GRADO DE PROTECCION: 3

ESTADO: REGULAR
ELEMENTOS DE INTERES:

ELEMENTOS DISCORDANTES:

OBSERVACIONES:

